

● 現在の作業状況

7月末現在、旧工場棟北側のランプウェイの解体がほぼ終わりました。
また、旧工場棟内では、焼却設備の解体を進めています。
構内道路の整備を行い、8月末には旧工場棟北側に切り替えます。



南面の作業状況

● 作業状況写真



焼却設備の解体状況



旧工場棟北側のランプウェイ解体状況

● 構内通路の切り替え予定

8月末に切り替え予定の構内通路は
右図の位置になります。

切り替え予定の構内通路（旧工場棟北側）

