

● 現在の作業状況

現在,関係者駐車場廻りの外構工事を施工中です。

1月末に旧計量棟部分の舗装が完了し、1月28日より新計量棟への通路が直線になりました。



北西角からの全景

● 新計量棟の南面の構内通路状況



● 工事エリア

1月末より関係者駐車場廻りの外構工事を  
施工中です。

一時的に通路が狭くなる箇所が生じます。

(ごみ破碎施設の出口付近)

通行の際は特にご注意ください。

工事エリア  
(赤の車線部分)

